

Rapport de diagnostic sonore

Exemple de restitution pour un atelier de production - étude fictive

4

zones décrites dans le
scénario

5

points de mesure simulés


3

priorités proposées

01 Périmètre et méthodologie

Objectif : repérer les situations de bruit, documenter les mesures et aider à prioriser les actions de prévention. La démarche réelle dépend du site, des cycles de fonctionnement et des appareils sélectionnés.

02 Cartographie d'illustration



Ce schéma ne remplace pas un relevé réel ni une modélisation acoustique.

Mesures & plan d'actions

Tableau fictif destiné à illustrer la structure d'un rapport

Point	Zone / activité	Mesure exemple	Lecture indicative
P1	Production	89 dB(A)	Priorité d'analyse
P2	Assemblage	82 dB(A)	À investiguer
P3	Logistique	78 dB(A)	Surveillance
P4	Réception	74 dB(A)	Référence
P5	Bureaux	61 dB(A)	Référence

03 Plan d'actions priorisé

1

Réduire à la source
Étudier les traitements des équipements et les causes dominantes.

2

Limiter la propagation
Évaluer écrans, isolation ou aménagements possibles.

3

Organiser le travail
Examiner durées, procédures et signalisation.

4

Protéger & vérifier
Choix des protections puis évaluation des résultats.

Lecture : les valeurs sont volontairement simulées et ne permettent aucune conclusion réglementaire pour une entreprise réelle. Les expositions individuelles requièrent une évaluation adaptée.